


Levantamento gráfico das áreas declaradas como de interesse público entre Servidor e Dionísio Costa Decreto nº 54.194 de 02/04/2009

Elaborado pelo Comitê Maurício Klabin - 23/04/2008
www.comitemauricioklabin.wordpress.com - email: comitemauricioklabin@gmail.com




Região com alteração de trajeto - curva e arredores

Elaborado pelo Comitê Maurício Klabin - 23/04/2008
www.comitemauricioklabin.wordpress.com - email: comitemauricioklabin@gmail.com




Bloco 5038 Estação Servidor (dentro do Centro Olímpico Municipal)

Elaborado pelo Comitê Maurício Klabin - 23/04/2008
www.comitemauricioklabin.wordpress.com - email: comitemauricioklabin@gmail.com



Bloco 5039 José de Magalhães e Blocos 5040 e 5041 Vila Clementino

Elaborado pelo Comitê Maurício Klabin - 23/04/2008
www.comitemauricioklabin.wordpress.com - email: comitemauricioklabin@gmail.com




Bloco 5042 Botucatu e Blocos 5043 e 5044 Santa Cruz

Elaborado pelo Comitê Maurício Klabin - 23/04/2008
www.comitemauricioklabin.wordpress.com - email: comitemauricioklabin@gmail.com



Bloco 5045 e 5045 A (dentro do Arquidiocesano)

Elaborado pelo Comitê Maurício Klabin - 23/04/2008
www.comitemauricioklabin.wordpress.com - email: comitemauricioklabin@gmail.com



Bloco 5046 (Desaloja o Ambulatório do Santa Cruz) e 5047 (dentro de área tombada do Parque Modernista)

Elaborado pelo Comitê Maurício Klabin - 23/04/2008

www.comitemauricioklabin.wordpress.com - email: comitemauricioklabin@gmail.com



Blocos 5048 e 5049 (Chácara Klabin) e Bloco 5050 Carolina Ribeiro

Elaborado pelo Comitê Maurício Klabin - 23/04/2008
www.comitemauricioklabin.wordpress.com - email: comitemauricioklabin@gmail.com



Bloco 5051 Dionísio da Costa

Elaborado pelo Comitê Maurício Klabin - 23/04/2008
www.comitemauricioklabin.wordpress.com - email: comitemauricioklabin@gmail.com

